

Drehkolbenpumpe mit Lebensmitteleignung gemäß Richtlinie 1935/2004/EG

Hersteller:	BÖRGER GmbH	Kunde:	Mustermann Instandhaltung
	Benningsweg 24		Musterstraße 17
	46325 Borken-Weseke		1234 Musterhausen
	Deutschland		Deutschland

Auftrag-Nr.:	210033xx	Produkt:	Drehkolbenpumpe AN040
Kunden Bestellung:	P20003xx / 05.03.2021	Serien-Nr.:	100200xxx
Projekt:	-		

Alle medienberührten Bauteile der Pumpe sind für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Die zulässige Kontaktzeit wird im normalen Förderbetrieb der Pumpe nicht überschritten.

Folgende Bauteile sind medienberührt. Diese Bauteile dürfen beim Austausch nur durch identische Originalersatzteile ersetzt werden:

- Pumpengehäuse	1.4409
- innenliegende Schalen und Bleche	1.4571
- Schrauben	A4
- Wellenabdichtung	SISIC/SISIC
- Aufnahmeteile für Gleitringdichtungen	1.4404
- O-Ringe für Gleitringdichtungen	EPDM (FDA)
- Kleb- und Dichtstoffe	Weiconlock AN 301
- Getriebeöl	Castrol Optileb GT 220
- Zwischenkammermedien	Castrol Optileb HY 68
- O-Ringe für Flanschdichtung	EPDM (FDA)
- Flachdichtungen	-
- Drehkolben	EPDM (FDA)
- Rohrverbindungsstücke (Anschlüsse)	1.4571

Die Pumpe ist vor der ersten Inbetriebnahme und nach längerem Stillstand zu spülen bzw. zu reinigen.

Die Pumpe ist nicht entsprechend den EHEDG Vorschriften sterilisierbar. Ein Einsatz im sterilen Bereich ist daher nicht zulässig.

Die Pumpe besitzt folgende Kennzeichnung:

Pumpe für Lebensmittel geeignet

BÖRGER GmbH

Verantwortlich

H. Schlöter
Abnahmebeauftragter
Inspection Representative

Stempel + Unterschrift

Diese Bescheinigung wurde
elektronisch erstellt und ist
ohne Unterschrift gültig

Ort + Datum

28.04.2021
Borken-Weseke
Deutschland